

Pour les fournaies à flux descendant, à deux stades et vitesse variable 80+ et 90+

Ce schéma de câblage montre uniquement les branchements et raccordements requis pour la trousse de souffleur. Utiliser en complément du schéma de câblage de la fournaise.

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

[illegible]

1016089A
12/16